



ADESIONE AL SUPPORTO

CAUSE:

- inadeguata pulizia della superficie, presenza di umidità o rimanenze di contaminanti (es: olio)
- applicazione di uno strato di vernice troppo spesso
- errata preparazione del supporto
- utilizzo di diluenti non consigliati
- temperatura di essiccazione e/o cottura non corrette

PREVENZIONE:

- pulire accuratamente le superfici
- seguire le indicazioni della scheda tecnica
- utilizzare solventi consigliati

RIPRISTINO:

- rimuovere il coating, pulire il rivestimento e riverniciare