



## MACCHIE DA ESSICCAZIONE LENTA

---

### CAUSE:

---

- applicazione di uno strato di vernice troppo spesso
- situazione atmosferiche negative: freddo, umidità, scarsa circolazione d'aria
- tempo di essiccazione scorretto
- utilizzo di diluenti non consigliati o di cattiva qualità

### PREVENZIONE:

---

- applicare la corretta quantità di vernice
- accertarsi di avere un adatto ricircolo d'aria caldo e ventilato, evitando ambienti freddi e molto umidi
- utilizzare diluenti consigliati

### RIPRISTINO:

---

- rimuovere il coating, pulire il rivestimento e riverniciare