



## SCARSA COPRENZA

### CAUSE:

- scorretta tecnica di applicazione
- inadeguata miscelazione dei materiali
- eccessiva diluizione

### PREVENZIONE:

- applicare la vernice in maniera corretta, facendo attenzione che lo strato ottenuto sia uniforme
- miscelare accuratamente le sostanze
- aumentare la viscosità della vernice

### RIPRISTINO:

- rimuovere il coating, pulire il rivestimento e riverniciare