

CONTAMINAZIONE

CAUSE:

- presenza di agenti estranei o sostanze chimiche che, aderendo alla vernice, vengono assorbite
- mancato filtraggio della vernice

PREVENZIONE:

- rimuovere gli agenti estranei, assicurandosi di avere uno strato pulito
- filtrare la vernice prima dell'uso
- se vengono utilizzati forni o stanze di essiccazioni, accertarsi che abbiano un sistema di filtraggio ben funzionante

RIPRISTINO:

- rimuovere il coating, pulire il rivestimento e riverniciare
- pulire accuratamente l'impianto di verniciatura