



BUCCIA D'ARANCIA

CAUSE:

- applicazione non corretta della vernice: pressione dell'aria inadeguata, errata regolazione dell'ugello, aerografo posizionato troppo vicino, temperatura troppo alta, inadeguata viscosità della vernice
- insufficiente carteggiatura del supporto
- applicazione di uno strato troppo spesso o troppo sottile di vernice
- presenza di correnti d'aria e temperatura non adeguata

PREVENZIONE:

- seguire le tecniche di applicazione indicate nelle schede tecniche
- evitare applicazioni a temperature troppo alte
- applicare la vernice uniformemente, in strati sottili
- utilizzare diluenti consigliati per ottenere l'adeguata viscosità della vernice

RIPRISTINO:

- rimuovere il coating, pulire il rivestimento e riverniciare